Городов А.К. Иллюстративно-графический материал по дисциплине Тепломассообменный аппарат

MOCKOBCKM OHMPTHTHYMOKIL HHOT TYT (технический университет)

Милостратино-графический метериал по присимплине

ТЕПЛОМАССООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

Автор: ГОРОДОВ А.К.

Москва, 1994г




Рис.I.I.Схема криогенной установки, работающей по циклу с простым дросселированием.




Рис.І.2. Цикл установки в координатах T-S




Рис. І.З. Схема установки низкого давления для получения технологического кислорода.




Рис. І.4. Зависимость когрудомумента сусимаемости реальных газов




Рис. І.5. ро-р диогранина реального гоза




Рис. І.7. Вязкость реального газа.





Рис. І.8. Теплопроводность реального газа.






Рис. І.9. Теплоемкость реального газа.




Рис. I. I Приведённая тепиопроводность реального гоза.





Рис.І.10. Фольобіная вязкость

· - 1 : : : - -



Puc.I.I2. Построение $\mathcal{I}\text{-}\mathcal{A}$ диаграммы влажного воздуха.




Рис. І. ІЗ. У- Д диаграмма влажного воздуха.




Рис.2.І. Типы теплообменных аппаратов:

а — из спаянных трубок; б — змеевиковый; в — "труба в трубе"; секционированный; г — труба в трубе " с оребрением; д — кожухотрубный, односекционный; ж — витой, гладкотрубный; з — витой, с оребренными трубками; и — пластинчаторебристый; к — матричный (сетчатый, пластинчатый).




Рис. 2.2. Способы оребрения труб.




Рис.2.3.Эффективность (к.п.д) круглых ребер постоянной толщины.




Рис. 2.5. Поправка к температурному напору




Рис.2.6. Графическое определение среднеинтегрального температурного напора.




Рис.2.7. Кожухотрубный теплообменник жесткой конструкции.




Рис. 2.8. Схемы теплообмен-

- а с сегментными перегородками
- б с цилиндрическими перегородками




Рис. 2.9. Размещение труб в трубной решет-ке.




Рис.2.10.Коэффици-ент сопротивления для гладких и ше-роховатых труб.




Рис.2.II. В итой теплообмен-ник.

I - Серечник, 2 - трубка, 3 - прокладка, 4 - обечайка, 5 - патрубок, 6 - коллектор.




Рис.2.12. Способы навивки труб на сердечник витого теплообменника:

а - плотная; б - разреженная; в - шаговая.




Рис.2.23. Двухпоточный витой теплообменник низкого давления:

I- Коллектор, 2 - трубки, 3 - сердечник, 4 - обечайка.





Рис. 2.14. Трехпоточный витой теплооб-менник с кольцевыми коллек-торами

1,7 - кислородные коллекторы; 2,6 - воздушные коллекторы; 3 - обечайка, 4 - трубки, 5 - сердечник.






Рис.2.15. Типы фланцевых коллекторов высокого давления.




Рис.2.16. Способы навивки оребренной трубки на сердечник витого теплообменника: а — плотная с уплотняющим шнуром; б — шаговая; в — разреженная с дистанционной прокладкой; г — профиль оребренной трубки.




Рис. 2.17. Взаимное расположение труб, оребренных проволокой на сердечнике витого теплообменника:
а — максимально плетная навивка; б— плотная навивка; в — намотка проволоки на трубку.




Рис. 2.18. Принципиальная схема ожижителя Г-45.




Рис. 2.19. Сборка пластинчаторебристого теплообменника: I — проставочный лист; 2 — поверхность оребрения; 3 — боковая проставка; 6 — пакет противоточного теплообменника; в— пакет перекрестноточного теплообменника.




Рис. 2.20. Пластинчаторебристые поверхности с различными типами ребер: а — гладкими; б-волнистыми; в — прерывистыми; г — чещуйчатыми; д— прерывистыми; е — перфорированными.




Рис.2.21. Трехпоточный реверсивный пластинчаторебристый теплообменник I - пакет; 2,3 -коллекторы; 4 - ребра типа I2/2; 5 - ребра типа 4/2.





Рис.2.25. Теплоотдача и гидравлическое сопротивление для поверхности с чешуйчатыми ребрами.

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

-0,7 -0,8

Рис. 2.26. Гидравлическое сопротивление каналов с гофрированной насадкой прямоугольного профиля.



0,8

 U,\mathcal{G}

Рис.2.27. Матричный (сетчатый) теплообменник: а - компоновка аппарата; б- элементы конструкции, I- сетка; 2- прокладка.




Рис.2.28. Зависимость фактора трения f от Re: I-x=0.346; 2-x=0.338; 3-x=0.328; 4-x=0.228; 5-x=0.208; 6-x=0.120; 7-гладкая труба. $(x=v*_{v**}$; где v*-объем зазоров между ребрами, v**-объем кольцевого зазора).




Рис.2.29. Бесфланцевый кожухотрубный конденсатор-испаритель. І-обечайка; 2-трубка; 3,4-коллекторы; 5-крышка; 6- продувка; 7-сброс давления; 8,9 - переходные конуса; 10-отбор кислорода; II - слив азота.




Рис. 2.30. Фланцевый кожухотрубный конденсатор-испаритель с внутритрубным кип ением.




Рис. 2.3I. Компоновка пакета конденсатора — испарителя с перекрестной схемой движения теплоносителей.




Рис.2.32. Звездообразный пластинчаторебристый конденсатор-испаритель с перекрестными потоками в пакетах.




Рис. 2.34. Расчетные и экспериментальные результаты по определению истинного паросодержания у.




Рис.2.35. Зависимость функции $\phi_{\rm L}$ от параметра .




Рис.2.33. Схема контура с естественной циркуля— цией.




Рис.З.І. Схема включения регенераторов воздухо-разделительной установ-ки.




Рис.3.2. Диск из гофрированной алюминиевой ленты 6 - толщина ленты; \not -шаг гофра; \not -высота гофра.




Рис.З.З.Регенераторы установки БР-5. а-азотный; б-кислородный; І-корпус; 2-насадка; З-штуцер отвода петлевого воздуха; 4-верхняя крышка; 5-штуцер для термометра; 6-горловина коробки автоматических клапанов.




Рис.3.4. Регенератор с засыпной насадкой и встроеным змеевиком. I-корпус, 2-змеевик; 3-насадка; 4-обечайка; 5-конус; 6-сетка; 7,8,9,10,11, 12,13 - патрубки.




Рис.3.5. Холодильный цикл Стирлинга




Рис.3.6. Характер изменения температуры газов и насадки регенератора в течении цикла. а- теплый конец регенератора; б, в-промежуточные сечения регенератора; г-холодный конец регенератора.




Рис. 3.7. Изменение температур насадки и газов по длине регенераторов: - - - идеального, _________




Рис. 3.8. Гистерезис регенератора в приведенных координатах.




Рис. 3.9. Относительные потери от недорекуперации в приведенных координатах а- регенератор без отбора воздуха; б-регенератор в отбором петлевого воздуха.

— n = 1,0; --- n = 0,98; --- n = 0,92

- m = 0,08; --- m= 0,1; -- m = 0,15




Рис.3.10. Графическое определение температуры, соответствующей началу забиваемости регенератора твердой ${\rm CO_2}.$





Рис.3.II. Определение приведенного давления






Рис.3.12. Обеспечение незабиваемости регенераторов а- отбор воздуха из средней части, б-метод "тройного дутья", в-непрерывная подача воздуха через эмеевики.




Рис.4.І.Теплота смешения в q_{τ} координатах




Рис.4.2. Процесс смешения в координатах 2- ў .




Рис.4.3. 2- 5 диаграмма бинарной смеси




Рис.4.4.Определение параметров смеси на 2- 5 диаграмме.




Рис. 4.5. Равновесные свойства идеальных бинарных смесей: а-упругость паров над жидкой смесью; 6-фазовая диаграмма кипения — конденсации; в диаграмма равновесия х-у .




Рис.4.6.Состав смеси азот - кислород




Рис. 4.7. Диаграмма x-y равновесия азот -кис- лород.




Рис. 4.9. Построение У-х диаграммы бинарной смеси





Рис.4.10.Построение изотерм в \mathcal{J} - \mathcal{X} диаграмме



 $ext{Puc.4.II.}$ extstyle exts




Рис. 4.13. Процесс ректификации в $\mathcal{J}-\mathcal{X}$ диаграмме




Рис. 4. I4. Влияние положения полюса на изменение концентрации пара на тарелке




Рис.4.15. Графи — ческое определение числа теоретических тарелок в колонне по метоДУ Поншона




Рис. 4. I6. Изображение рабочих линий в $y_- \infty$ диаграмме




Рис. 4.17. Положение точки пересечения рабочих линий в y-x диаграмме




Рис. 4. I8. Определение числа теоретических тарелок в $y_{-,\mathcal{X}}$ диаграмме




Рис. 4.19. Схемы колонн однократной ректификации: а-азотной; б-кислородной





Рис.4.20. Схема колонны двукратной ректификации






Рис.4.21. К расчету числа теоретических тарелок аппарата двукратной ректификации: а- в нижней колонне; б - в верхней колонне.




Рис. 4.22. Кольцевые ситчатые тарелки: I- сетка; 2-перелив; 3-подпорная перегородка




Рис.4.23. Периливные устрой-




Рис.4.24. Верхняя (а) и нижняя (б) колонны установки БР-I : I- кольцевые ситчатые тарелки62 наружная обечайка; 3- внутренняя обечайка; 4 - корпус.